

臺北市立大直高級中學飲水機設備維護紀錄表

<input checked="" type="checkbox"/> 設備維護 <input type="checkbox"/> 更換濾心(2.5.8.11月)														111年 3 月 4 日	
數量	序號	安 裝 位 置	廠 牌	年 份	濾心規格	更換纖維濾心	更換碳柄濾心	機台巡檢	功能操作	加熱系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註	
1	30	教學大樓第二棟2樓東側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	31	教學大樓第二棟2樓西側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	32	教學大樓第一棟3東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	33	教學大樓第三棟3樓東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	34	教學大樓第三棟2樓東側	LP-CH-805	107.01	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	35	1樓會議室	LP-CH-905	108.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	36	教學大樓第二棟3樓東側	LP-CH-905	108.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	37	圖書館4樓	LP-CH-905	109.11	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	2	教學大樓第一棟2樓西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	5	教學大樓第一棟3西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
飲水機更換濾心數量： 0 台，機台巡檢數量： 10 台															
維護廠商： 力霸工業科技股份有限公司				服務人員簽章： 				機關承辦人員簽章： 							